

**东隆家纺股份有限公司**  
**羽绒制品加工二期工程项目（年产 1170 万米漂染棉布）**  
**技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表专家评审意见**

2021 年 12 月 19 日，东隆家纺股份有限公司在无为市组织召开羽绒制品加工二期工程项目（年产 1170 万米漂染棉布）技术改造项目竣工环境保护自主验收会。会议按相关要求由东隆家纺股份有限公司（建设单位）、安徽长之源环境工程有限公司（编制单位）、安徽中科澄信检测技术有限公司（监测单位）和 4 位专家组成验收工作组。

会前，验收组成员在对东隆家纺股份有限公司已建成的羽绒制品加工二期工程项目（年产 1170 万米漂染棉布）技术改造项目进行现场核查，听取建设单位关于项目环境保护自查情况和验收监测报告编制单位关于验收监测结果、现场检查情况的介绍后，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成如下专家技术评审意见：

一、依据国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、建设项目环境影响报告表及批复等要求，本项目环境保护审查、审批手续完备。经现场核查和查阅相关资料，本项目已具备竣工环境保护验收条件。

二、《验收监测报告表》编制规范，内容全面，符合建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类要求，监测过程质量控制较完备，监测结果总体可信。《验收监测报告表》经修改、完善后可作为本项目竣工环保验收依据。

三、建议进一步完善以下工作：

（一）核实项目实际建设内容与备案的一致性，以及生产设备及配套环保设施和项目产能的匹配性；核实本技改项目实际总投资、环保投资。

（二）核实验收监测期间的原材料消耗情况，补充主要危险化学品的 MSDS；细化废气污染治理设施一览表；核实烧毛工序烟（粉）尘和定型工序有机废气收集、除尘净化效果，附废气除尘净化处理工艺路线及风机风量等参数；核实

(三) 完善相关场所环保标识和总平面布置图，标注雨污管线、废水处理站、废气收集管线、除尘净化设施、排气筒、固废暂存场所等在厂区位置；设置专章分析排污许可管理要求的落实情况；完善项目竣工环保验收登记表，补充环保设施及现场监测图片，附相关场所防渗支撑性材料；规范图表，勘误文字。

2021 年 12 月 19 日